

Список точек крепления якорного ремня (top tether) в транспортных средствах различных производителей
ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Нижеприведенная информация предназначена для ознакомления и основана на последних данных, взятых из руководств по ремонту и эксплуатации производителей автомобилей, списков марок и моделей и непосредственных проверок транспортных средств. Большинство последних моделей автомобилей укомплектовано креплением для детских кресел ISOFIX или ISOFIX + Top Tether, однако в некоторых моделях данные устройства не входят в базовую комплектацию производителя. Несмотря на то, что мы приложили все усилия для того, чтобы информация была точной, наша компания не может нести ответственности за какие-либо отклонения или изменения, которые мог внести производитель, а также за неточности в колонках «Год выпуска» и «Модель».

Всегда обращайтесь к руководствам производителя по ремонту и эксплуатации для получения наиболее актуальной и точной информации по каждой конкретной модели автомобиля. Сверьте данные по всем индивидуальным для данной модели характеристикам, а также информацию по классу и подтверждение наличия креплений ISOFIX с информацией в руководстве.

Никогда не используйте какую-либо точку крепления якорного ремня, кроме указанной в руководстве. В некоторых случаях точки крепления могут быть скрыты под ковриком или в подобных местах, поэтому если Вы сомневаетесь, свяжитесь с производителем для получения информации.

Если Ваше транспортное средство отсутствует в списке, пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации или свяжитесь с производителем напрямую

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроен)	Стандартное положение - сзади (Если встроен)
1	Alfa Romeo	159	Неизвестен	Если встроен	Задняя полка	
2	Alfa Romeo	Brera	Неизвестен	Если встроен	Пол / Спинка (рядом со спинкой заднего сидения)	
3	Alfa Romeo	Giulietta	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
4	Alfa Romeo	Mito	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	Держатель на направляющих переднего сидения
5	Alfa Romeo	Spider	Неизвестен	Если встроен	Пол / Спинка (рядом со спинкой заднего сидения)	
6	Audi	A3	Примерно 2010	Если встроен	Задняя спинка	
7	Audi	A4 Saloon	Примерно 2010	Если встроен	Задняя полка / Спинка	
8	Audi	A4 Avant	Примерно 2010	Если встроен	Задняя полка / Спинка	
9	Audi	A5 Cabrio	Примерно 2010	Если встроен	Задняя спинка	
10	Audi	A5 Coupe	Примерно 2010	Если встроен	Задняя полка / Спинка	
11	Audi	A5 Sportback	Примерно 2010	Если встроен	Задняя полка / Спинка	
12	Audi	A6	Примерно 2010	Если встроен	Задняя полка / Спинка	
13	Audi	A6 Avant	Примерно 2010	Если встроен	Задняя спинка	
14	Audi	A7 Sportback	Примерно 2010	Если встроен	Задняя спинка	
15	BMW	1 Series	Примерно 2010	Если встроен	Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
16	BMW	3 Series Saloon	Примерно 2010	Если встроен	Задняя полка	Там же, где и задний - обратитесь к руководству по эксплуатации для получения детальной информации

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроен)	Стандартное положение - сзади (Если встроен)
17	BMW	3 Series Touring	Примерно 2010	Если встроен	Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	Там же, где и задний - обратитесь к руководству по эксплуатации для получения детальной информации
18	BMW	5 Series Touring	Примерно 2010	Если встроен	Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
19	BMW	X5	Примерно 2010	Если встроен	Задняя спинка	
20	BMW	X6	Примерно 2010	Если встроен	Задняя спинка	
21	Chevrolet	Cruze	2009 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
22	Chevrolet	Epica	2006 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
23	Chevrolet	Spark	2010 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
24	Chrysler	Dodge Avenger	2007 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
25	Chrysler	Dodge Caliber	2006 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
26	Chrysler	Dodge Journey	2009 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
27	Chrysler	Grand Voyager	2008 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
28	Chrysler	Jeep Grand Cherokee	2005 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
29	Chrysler	Jeep Cherokee	2002 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
30	Chrysler	Jeep Commander	2006 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
31	Chrysler	Jeep Compass / Patriot	2007 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
32	Chrysler	Jeep Wrangler / Wrangler Unlimited	2007 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
33	Chrysler	300	2004 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
34	Chrysler	PT Cruiser	2000 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
35	Chrysler	Sebring / Sebring Convertible	2007 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
36	Chrysler	Minivan / Voyager / Grand Voyager	2001 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
37	Citroen	Berlingo	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
38	Citroen	C1	Неизвестен		Задняя часть багажника	
39	Citroen	C3	2010 –		Задняя спинка	
40	Citroen	C3 Picasso	2009 –		Крыша	

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроен)	Стандартное положение - сзади (Если встроен)
41	Citroen	C4	2005 – 2009		Между колесной нишей и задней спинкой	
42	Citroen	C4	2010 –		Задняя спинка	
43	Citroen	C4 Picasso	2007 –		Задняя спинка	
44	Citroen	C5 Saloon	2008 –		Задняя полка	
45	Citroen	C5 Tourer	2008 –		Крыша	
46	Citroen	C6	2006 –		Задняя полка / Спинка	
47	Citroen	C Crosser	2007 –		Основание задней спинки	
48	Citroen	DS3	2010 –		Задняя спинка	
49	Citroen	DS4	2011 –		Задняя спинка	
50	Citroen	Nemo	2009 –		Задняя спинка	
51	Fiat	500	2008 –		Основание задней спинки	
52	Fiat	Bravo	2007 –		Задняя спинка	
53	Fiat	Doblo	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
54	Fiat	Freemount	2011 –		Основание задней спинки	
55	Fiat	Grande Punto	2006 – 2010		Задняя спинка	
56	Fiat	Qubo	2009 –		Задняя спинка	
57	Ford	C-Max	2003 – 2010		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
58	Ford	C-Max	2010 –		Основание задней спинки	
59	Ford	Fiesta	2008 –		Задняя спинка	
60	Ford	Focus	2005 – 2010		Основание задней спинки	
61	Ford	Focus	2011 –		Задняя спинка	
62	Ford	Focus Saloon	2011 –		Задняя полка	
63	Ford	Galaxy	2006 –		Задняя спинка	
64	Ford	Grand C-Max	2010 –		Задняя спинка	
65	Ford	Ka	2009 –		Основание задней спинки	
66	Ford	Kuga	2008 –		Основание задней спинки	
67	Ford	Mondeo	2007 –		Боковая стенка или задняя спинка	
68	Ford	S-Max	2006 –		Задняя спинка	
69	Ford	Transit Connect	Неизвестен		Основание задней спинки	
70	Honda	Accord Saloon (CL7 / CL9 / CN1)	2003 – 2008		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
71	Honda	Accord Tourer (CM1 / CM2 / CN2)	2003 – 2008		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
72	Honda	Accord Saloon	2008 –		Задняя полка	
73	Honda	Accord Tourer	2008 –		Задняя спинка	
74	Honda	Civic (2 / 4 / 5) Door	2000 – 2005		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
75	Honda	Civic 3 door	2001 – 2005		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроено)	Стандартное положение - сзади (Если встроено)
76	Honda	Civic	2006 – 2011		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
77	Honda	Civic	2012 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
78	Honda	CR-V	2002 – 2006		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
79	Honda	CR-V	2007 –		Крыша	
80	Honda	Jazz	2002 – 2008		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
81	Honda	Jazz	2008 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
82	Honda	Stream	2001 – 2005		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
83	Hyundai	Accent, Excel, Pony, Verna	2002 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
84	Hyundai	Elantra	2002 – 2006		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
85	Hyundai	Getz	2002 – 2009		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
86	Hyundai	Grandeur	2005 – 2009		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
87	Hyundai	Matrix	2002 – 2012		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
88	Hyundai	i10	2008 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
89	Hyundai	i20	2009 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
90	Hyundai	ix20	2010 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
91	Hyundai	i30	2007 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
92	Hyundai	ix35	2010 –		Задняя спинка	
93	Hyundai	Sante-Fe	2002 – 2005		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
94	Hyundai	Sante-Fe	2006 –		Задняя спинка	
95	Hyundai	Sonata	2001 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
96	Hyundai	Terracan	2002 – 2007		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
97	Hyundai	Tuscon	2004 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
98	Hyundai	Velostar	Неизвестен		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
99	Jaguar	S Type	2000 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
100	Jaguar	XF	2008 –		Задняя полка	

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроен)	Стандартное положение - сзади (Если встроен)
101	Jaguar	XJ	2003 – 2009		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
102	Jaguar	XJ	2010 –		Задняя полка	
103	Jaguar	X Type Saloon	2001 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
104	Kia	Carens / RS	2002 – 2006		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
105	Kia	Carens (5 seat)	2006 –		Основание задней спинки	
106	Kia	Carens (7 seat)	2006 –		Задняя спинка	
107	Kia	Ceed	2007 –		Тип А: Задняя часть багажника; тип Б: пол (рядом с задним сидением)	
108	Kia	Cerato	2004 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
109	Kia	Magentis, Optima, MS	2002 – 2005		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
110	Kia	Magentis	2006 – 2010		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
111	Kia	Picanto (4 Door)	2004 – 2011		Задняя полка	
112	Kia	Picanto (5 Door)	2004 – 2011		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
113	Kia	Picanto	2011 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
114	Kia	Rio (4 Door)	2005 – 2011		Задняя полка	
115	Kia	Rio (5 door)	2005 – 2011		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
116	Kia	Rio	2011 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
117	Kia	Sedona	2006 –	Если встроен	Основание задней спинки	
118	Kia	Sorento	2004 – 2009		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
119	Kia	Sorento	2010 –		Задняя спинка	
120	Kia	Soul	2009 –		Задняя спинка	
121	Kia	Sportage	2004 – 2010		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
122	Kia	Sportage	2010 –		Задняя спинка	
123	Kia	Venga	2010 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
124	Land Rover	Discovery	2004 –	Если встроен	Задняя спинка	
125	Land Rover	Evoque	2011 –		Задняя спинка	
126	Land Rover	Freelander 2	2006 –		Задняя спинка	
127	Lexus	GS	Неизвестен	Если встроен	Задняя полка	
128	Lexus	LS	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
129	Lexus	RX	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
130	Lexus	IS	Неизвестен	Если встроен	Задняя полка	
131	Mazda	2	2007 –		Задняя спинка	
132	Mazda	3	2004 – 2008		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроено)	Стандартное положение - сзади (Если встроено)
133	Mazda	3 Saloon	2009 –		Задняя полка	
134	Mazda	3 Hatch	2009 –		Задняя спинка	
135	Mazda	5	2005 – 2010		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
136	Mazda	5	2010 –		Основание задней спинки	
137	Mazda	6	2002 – 2007		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
138	Mazda	6 Saloon	2007 –		Задняя полка	
139	Mazda	6 Estate	2008 –		Задняя спинка	
140	Mazda	Axela	2009 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
141	Mazda	CX-7	2007 –		Задняя спинка	
142	Mazda	Demio	2003 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
143	Mazda	MPV	2002 aprox		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
144	Mazda	Premacy	2001 aprox		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
145	Mazda	Tribute	2001 – 2004		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
146	Mercedes	A Class	2001 – 2005		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
147	Mercedes	A Class	2005 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
148	Mercedes	B Class	2005 –		Задняя спинка	
149	Mercedes	C Class Saloon	2000 – 2007		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
150	Mercedes	C Class Saloon	2007 –		Задняя полка / Спинка	
151	Mercedes	C Class Sport Coupe	2001 – 2008		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
152	Mercedes	C Class Estate	2001 – 2007		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
153	Mercedes	C Class Estate	2008 –		Задняя полка / Спинка	
154	Mercedes	CL	2002 aprox		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
155	Mercedes	CLK	2002 – 2009		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
156	Mercedes	CLS	2004 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
157	Mercedes	E Class Saloon	2002 – 2008		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроен)	Стандартное положение - сзади (Если встроен)
158	Mercedes	E Class Saloon	2009 –		Задняя полка / Спинка	
159	Mercedes	E Class Estate (BR211)	2003 – 2008		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
160	Mercedes	E Class Estate	2010 –		Задняя спинка	
161	Mercedes	GL Class	2006 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
162	Mercedes	M Class	2001 aprox		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
163	Mercedes	M Class	2005 – 2011		Задняя спинка	
164	Mercedes	M Class	2012 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
165	Mercedes	R Class	2006 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
166	Mercedes	S Class	Примерно 2003		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
167	Mercedes	S Class	2006 –		Задняя полка/Спинка	
168	Mercedes	Sprinter	Примерно 2006		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
169	Mercedes	Vaneo	2002 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
170	Mercedes	Viano, Vito	Примерно 2004	Если встроен	Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
171	MG	6 (4 Door)	2011 –		Задняя полка / Спинка	
172	MG	6 (5 Door)	2011 –		Задняя спинка	
173	M	One	Примерно 2010		Основание задней спинки	
174	M	Clubman	Примерно 2010		Задняя спинка	
175	M	Countryman	Примерно 2010		Основание задней спинки	
176	M	Convertible	Примерно 2010		Основание задней спинки	
177	M	Grandis	2004 – 2010		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
178	M	Lancer	Примерно 2003		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
179	M	Lancer Evolution	Примерно 2004		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
180	M	Outlander	2004 – 2007		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
181	M	Outlander	2007 –		Основание задней спинки	
182	M	Pajero / Shogun	Примерно 2004		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
183	Nissan	Juke	2010 –		Задняя спинка	

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроено)	Стандартное положение - сзади (Если встроено)
184	Nissan	Murano	2005 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
185	Nissan	Micra	2010 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
186	Nissan	Navara Crew Cab	2005 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
187	Nissan	Note	2006 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
188	Nissan	Pathfinder	2005 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
189	Nissan	Quashqai	2007 –		Задняя спинка	
190	Nissan	Quashqai + 2	2008 –		Задняя спинка	
191	Nissan	X - Trail	Примерно 2003		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
192	Peugeot	107	2005 –		Задняя часть багажника	
193	Peugeot	207	2006 –		Задняя спинка	
194	Peugeot	207 SW	2007 –		Задняя спинка	
195	Peugeot	207 CC	2007 –		N / A	Основание передней спинки
196	Peugeot	308	2007 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	Основание передней спинки
197	Peugeot	308 SW	2008 –		Задняя спинка	
198	Peugeot	407 Coupe	2006 – 2010		Задняя полка / Спинка	
199	Peugeot	508	2011 –		Задняя полка / Спинка	
200	Peugeot	508 SW	2011 –		Задняя спинка	
201	Peugeot	1007	2005 –		Основание задней спинки	
202	Peugeot	3008	2009 –		Задняя спинка	
203	Peugeot	4007	2007 –		Основание задней спинки	
204	Peugeot	5008	2010 –		Задняя спинка	
205	Peugeot	Bipper	2010 –		Задняя спинка	
206	Peugeot	iON	2011 –		Посередине днища багажника	
207	Peugeot	Partner Tepee	2008 –		Основание задней спинки	
208	Peugeot	RCZ	2010 –		Задняя спинка	
209	Range Rover	Range Rover	Неизвестен	Если встроено	Задняя спинка	
210	Range Rover	Sport	2005 –	Если встроено	Задняя спинка	
211	Renault	Clio II	1999 – 2005		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
212	Renault	Clio III	2005 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
213	Renault	Clio Sport Tourer	2008 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
214	Renault	Espace	Неизвестен	Если встроено	Основание задней спинки	
215	Renault	Kangoo	2009 –		Пол	
216	Renault	Kolesos	2008 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроен)	Стандартное положение - сзади (Если встроен)
217	Renault	Laguna II	2001 – 2007		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
218	Renault	Laguna III	2007 –		Пол / боковая стенка (рядом со спинкой заднего сидения)	
219	Renault	Laguna Coupe	2008 –		Пол / боковая стенка (рядом со спинкой заднего сидения)	
220	Renault	Laguna Sports Tourer	2008 –		Пол / боковая стенка (рядом со спинкой заднего сидения)	
221	Renault	Megane II	2002 – 2006		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
222	Renault	Megane III	2008 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
223	Renault	Megane Sport Tourer	2009 –		Пол (рядом со спинкой заднего сидения)	
224	Renault	Scenic / Grand Scenic	Примерно 2004		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
225	Renault	Scenic / Grand Scenic	2009 –		Пол (под задним сидением)	
226	Renault	Twingo	2007 –		Пол / боковая стенка	
227	SAAB	9-3	Неизвестен	Если встроен	Основание задней спинки	
228	SAAB	9-3 Saloon	Неизвестен	Если встроен	Задняя полка / Спинка	
229	SAAB	9-5 Saloon	Неизвестен	Если встроен	Задняя полка / Спинка	
230	Seat	Altea	Примерно 2009		Боковая стенка (рядом со спинкой заднего сидения)	
231	Seat	Alhambra	Примерно 2010		Задняя спинка	
232	Seat	Exeo	2009 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
233	Skoda	Fabia	Примерно 2007		Задняя спинка	
234	Skoda	Roomster	2006 –		Основание задней спинки	
235	Skoda	Superb	2008 –		Задняя спинка	
236	Skoda	Superb Estate	2010 –		Задняя спинка	
237	Skoda	Yeti	2009 –		Основание задней спинки	
238	Subaru	Forrester	Примерно 2003		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
239	Subaru	Impreza	Примерно 2002		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
240	Subaru	Legacy	Примерно 2002		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
241	Subaru	Legacy (Saloon)	Примерно 2009		Задняя полка/Спинка	
242	Subaru	Legacy (Estate)	Примерно 2009		Крыша	
243	Subaru	Outback (Saloon)	Примерно 2009		Задняя полка/Спинка	
244	Subaru	Outback (Estate)	Примерно 2009		Крыша	
245	Suzuki	Grand Vitara XL-7	2002 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроено)	Стандартное положение - сзади (Если встроено)
246	Suzuki	Grand Vitara 2 & 4	Примерно 2003		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
247	Suzuki	Ignis	2004 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
248	Suzuki	Liana	2002 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
249	Suzuki	Swift (EZ, MZ)	2005 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
250	Toyota	Auris	2009 –		Задняя спинка	
251	Toyota	Avensis	2003 – 2008		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
252	Toyota	Avensis	2009 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
253	Toyota	Avensis (Estate)	2009 –		Задняя спинка	
254	Toyota	Avensis Verso	2001 – 2005		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
255	Toyota	Aygo	2005 –		Основание задней спинки	
256	Toyota	Camry	2001 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
257	Toyota	Corolla, Corolla Verso	2002 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
258	Toyota	IQ	2009 –		Задняя часть багажника	
259	Toyota	Land Cruiser	Примерно 2003		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
260	Toyota	Previa	2000 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
261	Toyota	Prius	2000 – 2009		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
262	Toyota	Prius	2009 –		Задняя спинка	
263	Toyota	RAV 4	2000 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
264	Toyota	Yaris	2006 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
265	Toyota	Yaris Verso	2000 – 2005		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
266	Toyota	Verso	2009 –		Задняя спинка	
267	Vauxhall / Opel	Agila	2008 –		Задняя спинка	
268	Vauxhall / Opel	Antara	2006 –		Задняя спинка	
269	Vauxhall / Opel	Astra	2009 –		Задняя спинка	

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроен)	Стандартное положение - сзади (Если встроен)
270	Vauxhall / Opel	Corsa D	2006 –		Задняя спинка	Держатель на направляющих переднего сидения
271	Vauxhall / Opel	Insignia (Saloon)	2006 –		Задняя полка / Спинка	
272	Vauxhall / Opel	Insignia (5 Door)	2006 –		Задняя спинка	
273	Vauxhall / Opel	Meriva	2010 –		Задняя спинка	
274	Vauxhall / Opel	Zafira	2005 –		Основание задней спинки	
275	Vauxhall / Opel	Zafira Tourer	2010 –		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
276	Volvo	C30	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
277	Volvo	S40	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
278	Volvo	S60	Неизвестен	Если встроен	Задняя полка / Спинка	
279	Volvo	V50	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
280	Volvo	V60	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
281	Volvo	V70	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
282	Volvo	XC60	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
283	Volvo	XC70	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
284	Volvo	XC90	Неизвестен	Если встроен	Задняя спинка	
285	VW	Golf V	2003 – 2008		Задняя часть багажника	
286	VW	Golf VI	2009 –		Задняя часть багажника	
287	VW	Golf Plus	2005 – 2008		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
288	VW	Golf plus	2009 –		Боковая стенка (рядом со спинкой заднего сидения)	
289	VW	Jetta	2006 – 2010		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
290	VW	Jetta	2011 –		Задняя полка / Спинка	
291	VW	Passat (B6)	2005 – 2010		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
292	VW	Passat	2011 –		Задняя спинка	
293	VW	Passat CC	2008 –		Задняя полка / Спинка	
294	VW	Polo	2005 – 2009		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	
295	VW	Polo	2009 –		Задняя спинка	
296	VW	Scirocco	2008 –		Задняя часть багажника	
297	VW	Tiguan	2008 –		Задняя спинка	
298	VW	Touareg	2002 – 2009		Положение не проверено (обратитесь к руководству по эксплуатации)	

№	Марка	Модель	Год выпуска	Состояние	Стандартное положение - сзади (Если встроен)	Стандартное положение - сзади (Если встроен)
299	VW	Touareg	2010 –		Задняя спинка	
300	VW	Touran	Примерно 2010		Боковая стенка (рядом со спинкой заднего сидеения)	